

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского
округа Тольятти
«Школа имени академика Сергея Павловича Королёва»**

445028, г. Тольятти, б-р Королёва, 3
тел. 35-93-77
эл. почта: School_Korolyova@edu.tgl.ru

от 07.09.2020 № 90
на № _____ от _____

Заместителю прокурора
Автозаводского района г. Тольятти
советнику юстиции
М.П. Волкову

Уважаемый Максим Павлович!

В ответ на представление прокуратуры Автозаводского района г. Тольятти от 25.08.2020г. № 07-02-20 сообщая следующее.

С целью устранения выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих, и недопущению их впредь, администрацией образовательного учреждения приняты следующие меры:

1. Представление рассмотрено с участием старшего помощника прокурора Автозаводского района г. Тольятти Зикевского С.И.
2. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, к заведующей хозяйственной частью Абдаловой Н.С. применены меры дисциплинарного взыскания в виде замечания (Приказ от 03.09.2020г. № 125).

3. Предприняты следующие меры по устранению нарушений, указанных в представлении:

По адресу: б-р Королёва, 3 (корпус I):

1 (8). В помещениях диспетчерского пункта (пожарного поста) расположены инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. Фото прилагается (Приложение 1).

2 (9). Помещения тамбуров эвакуационных выходов № 1,4, архив в кабинете №114 на 2-м этаже, тамбур выхода из актового зала в полном объеме защищены автоматическими пожарными извещателями системы пожарной сигнализации. (Приложение 2).

3 (11). Огнетушитель № 8 на первом этаже у северной лестницы расположен

4 (12). Устранены причины блокировки дверей эвакуационного выхода из актового зала наружу. Фото прилагается (Приложение 4).

5 (13). Исправлена ширина эвакуационного выхода из актового зала наружу. Фото прилагается (Приложение 5).

6 (14). Исправлена высота эвакуационного выхода из актового зала наружу. Фото прилагается (Приложение 6).

По адресу: б-р Королёва, 6 (корпус II):

1 (8). Помещения объекта: тамбур главного входа, подсобное помещение у эвакуационного выхода №2 в полном объеме защищены автоматическими пожарными извещателями системы пожарной сигнализации. (Приложение 7).

2 (9). На дверях эвакуационных выходов из спортивного зала, подсобных помещений столовой, обеденного зала столовой, эвакуационных выходов у кабинетов №№ 111, 115 демонтированы запоры, не обеспечивающие возможность свободного открывания изнутри без ключа. Фото прилагается (Приложение 8).

3 (10). Обеспечен свободный доступ к огнетушителю в кабинете № 101, в северо-восточной части центральной рекреации 1-ого этажа. (Фото. Приложение 9).

4 (11). Огнетушитель в северо-восточной части рекреации 1-ого этажа расположен на высоте 1,5 м от пола. Фото прилагается (Приложение 10).

5 (12). Неисправный огнетушитель № 78, размещенный у эвакуационного выхода № 2, заменен на новый, исправный (Приложение 11).

6(13). Устранена помеха в виде мебели на путях, ведущих к эвакуационному выходу, расположенному в обеденном зале столовой (Приложение 12).

7 (14). В северо-восточной части центральной рекреации 1-го этажа настенный оповещатель системы оповещения управления эвакуацией людей располагается от потолка до верхней части оповещателя на расстоянии 150 мм.



(Приложение 13).






Директор

Handwritten signature



Т.Н. Подоляко

















Приложение 8











