



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура Самарской области

ПРОКУРАТУРА
Автозаводского района г. Тольятти

ул. Юбилейная, д.31а, Тольятти, 445037

25.08.2020 № 07-02-20

Директору МБУ «Школа имени с.п.
Королева» (ИНН № 6321047890)

В МБУ МБУ «Школа имени с.п.
Королева»

Подoliaко Т.Н.

б-р Королева, д. 3 г. Тольятти, 445028.

school-korolyova@edu.tgl.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении о нарушении
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры Самарской области от 20.08.2020 № 21-21-2020/02/7877-20-20360001 «О принятии дополнительных мер по обеспечению прав детей в образовательном процессе» в отношении Вашего учреждения проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности.

В ходе проверки здания образовательного учреждения 21.08.2020 выявлены нарушения законодательства в означенной сфере.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствие со ст. 38 Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Между тем, в нарушение указанных норм закона проверкой установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в зданиях образовательного учреждения по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, б-р Королева, д. 3, б-р Королева, д. 6:

Бульвар Королева, д. 3:

1. Оборудование, используемое в автоматической установке пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, не подтверждено соответствию требованиям пожарной безопасности, в установленном порядке, (системы АПС и СОУЭ требуют замены). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 145, ст. 146, п. 50, 51 ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт; ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.

2. Для формирования команды управления системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией в защищаемом помещении установлено менее трех пожарных извещателей (по факту по 2 извещателя в помещении). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (НПБ 88-2001 п 13.3).

3. Аппаратура системы пожарной сигнализации не формирует команды на управление инженерным оборудованием объекта (системы вентиляции). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 49, 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 14.1 СП 5.13130.2009; п. 6.24 СП 7.13130.2013.

4. Провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре здания не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых не выполняется требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания – по факту прокладка проводов, являющихся не пожаростойкими, выполнена в горючих пластиковых кабель-каналах. (расчеты работы системы СОУЭ не представлены). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009.

5. Оценка пожарного риска, указанная в декларации пожарной безопасности, составленной в отношении здания, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации не соответствует значению, указанному в расчетах. Нарушение: ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6. В помещениях, защищаемых автоматической пожарной сигнализацией, допущена установка извещателей не на несущих строительных конструкциях (по факту установлены на элементах подвесного потолка, не являющимися несущими). Нарушение ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009

7. Лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, не имеют самостоятельных выходов наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно (имеют выход через вестибюль, не отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 22 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 33, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.4.6 СП 1.13130.2009.

8. В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты. Нарушение: п. 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

9. Помещения объекта не в полном объеме защищены автоматическими пожарными извещателями системы пожарной сигнализации (помещения тамбуров эвакуационных выходов № 1,4, архив в кабинете №114 на 2-м этаже, тамбур выхода из актового зала). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. А1, А3, А4 СП 5.13130.2009.

10. На дверях архива в кабинете №114 на 2-м этаже не выполнено обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности. Нарушение: п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

11.- Огнетушитель №6 на 1-м этаже у северной лестницы размещен на полу без фиксации от возможного падения при случайном воздействии. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

12. На двери эвакуационного выхода из актового зала наружу установлены запоры, не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

13. Ширина эвакуационного выхода из актового зала наружу в свету составляет менее 1 м. (по факту – 0,87 м.). Нарушение: ч. 4 ст. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 64; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

14. Высота эвакуационного выхода из актового зала наружу в свету составляет менее 1,9 м. (по факту – 1,81 м.). Нарушение: ч. 4 ст. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 64; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 4.13 СНИП 2.01.02-85*, п. 6.16 СНИП 21-01-97*).

15. На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 51, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Бульвар Королева, 6:

1. Оборудование, используемое в автоматической установке пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, не подтверждено соответствию требованиям пожарной безопасности, в установленном порядке, (системы АПС и СОУЭ требуют замены). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 145, ст. 146, п. 50, 51 ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт; ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические

требования и методы испытаний.

2. Для формирования команды управления системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией в защищаемом помещении установлено менее трех пожарных извещателей (по факту по 2 извещателя в помещении). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (НПБ 88-2001 п 13.3).

3. Аппаратура системы пожарной сигнализации не формирует команды на управление инженерным оборудованием объекта (системы вентиляции). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 49, 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 14.1 СП 5.13130.2009; п. 6.24 СП 7.13130.2013.

4. Провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре здания не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых не выполняется требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания – по факту прокладка проводов, являющихся не жаростойкими, выполнена в горючих пластиковых кабель-каналах. (расчеты работы системы СОУЭ не представлены). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009.

5. Оценка пожарного риска, указанная в декларации пожарной безопасности, составленной в отношении здания, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации не соответствует значению, указанному в расчетах. Нарушение: ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6. В помещениях, защищаемых автоматической пожарной сигнализацией, допущена установка извещателей не на несущих строительных конструкциях (по факту установлены на элементах подвесного потолка, не являющимися несущими). Нарушение ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009

7. Лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, не имеют

самостоятельных выходов наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно (имеют выход через вестибюль, не отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 22 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 33, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.4.6 СП 1.13130.2009.

8. Помещения объекта не в полном объеме защищены автоматическими пожарными извещателями системы пожарной сигнализации (тамбур главного входа, подсобное помещение у эвакуационного выхода №2). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. А1, А3, А4 СП 5.13130.2009.

9. На дверях эвакуационных выходов из спортивного зала, подсобных помещений столовой, обеденного зала столовой, эвакуационных выходов у кабинетов №№111, 115 наружу установлены запоры, не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

10. Допускается размещение мебели на подходе к огнетушителю в кабинете №101, в северо-восточной части центральной рекреации 1-го этажа. Нарушение: пп. «Ж» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

11. Допускается размещение огнетушителя на высоте более 1,5 м в северо-восточной части центральной рекреации 1-го этажа (по факту – 1,60 м). Нарушение: п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

12. Не обеспечена исправность огнетушителя №78, размещенного у эвакуационного выхода №2. Нарушение: п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

13. Допускается размещение мебели на путях эвакуации, ведущих к эвакуационному выходу, в обеденном зале столовой. Нарушение: пп. «Б» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

14. В северо-восточной части центральной рекреации 1-го этажа

допускается размещение настенные оповещателя системы оповещения у правления эвакуацией людей на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм (по факту – 90 мм). Нарушение: ч. 4 ст. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 64; ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 3.17 НПБ 104-03).

15. На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 51, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

Таким образом, МБУ «Школа имени с.п. Королева» при осуществлении своей деятельности в здании образовательного учреждения допущены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Данные обстоятельства при дальнейшем функционировании образовательного учреждения при возникновении пожара могут повлечь за собой создание опасности жизни и здоровью граждан, а также несовершеннолетних.

Недостаточная противопожарная защищенность объекта с массовым пребыванием людей может привести к негативным последствиям в случае возникновения ситуации, опасной для жизни и здоровья граждан, и причинить значительный материальный ущерб, а также нарушает один из предусмотренных ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» принципов противодействия терроризму - его предупреждение.

Основной причиной и условием, поспособствовавших допущенным нарушениям, явилась недостаточная организация работы по исполнению требований означенного законодательства со стороны руководителя учреждения, а также ответственных работников.

Изложенное нарушает права граждан, в том числе несовершеннолетних, на безопасное пребывание в образовательном учреждении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации».

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Автозаводского района г. Тольятти. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру района.

2. Принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствовавших, и недопущению их впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности зав. хозяйст. и с/х. частью Абуловой И.С. и иных виновных лиц в допущенных нарушениях.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, направленных на устранение нарушений закона, проинформировать в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора
Автозаводского района г. Тольятти

советник юстиции



М.П. Волков